


• ZX 系列

■ 尺寸 (除另有声明外, 所有尺寸参数的公差均为 ± 0.4mm)



■ 技术规格

- 工作频率(机械) ·······120次/分 (电气) ·····10~30次/分
- 接触电阻(初始值)……最高30~100mΩ(取决于型号)
- 绝缘电阻 (500VDC 条件下) ·············最低 100MΩ
- 介电强度(初始值)·······AC1,000V RMS (50-60Hz)
- 存贮温度……—25℃至+85℃
- 存贮湿度 · · · · · · · · · · · · · · 最高相对湿度 85%
- 使用寿命

机械……至少 1,000,000 次


• 重量………约 0.5g(针式按挚型)

• 镀金或银质触点

■ 应用

电话、空调、计算机、加湿器、报警器、时间记录器、混合器、断路器、钎焊枪、霓虹(neon)电话、传真机、操纵杆、水泵、瓦斯探测器、铅笔刀、纸币分拣机、食品加工机、电动刀、玩具汽车、榨汁机、灯具、牛排电烤盘。


■ 接触形式




■ 额定参数

10	0.1A 48VDC (镀金触点)
40	3A 125VAC (银质触点)

■ 安装孔





(1) 采用上述命名法是为了达到识别产品的目的,不是所有的组合都是可能 的。未列入的变型的订购要求提供最小订货量

特殊杠杆(注5)

S

3) 杠杆长度按下面的方法测量:直杠杆 - 从枢轴中心线到针式插座的末端;滚轮杠杆或相似 因此在列表的最后需要有一个特殊 用于标识特殊型号, 或操作机构 端子类型 "99" 的标识字母。 (2)

(4) 如果要建立一个新的命名法可能需要通知 UL 和欧洲的审批机构。

滚轮杠杆 - 从枢轴中心线到滚轮直径中心线

不要把该产品用于安全产品或紧 急停车装置中或任何其他因为产 品之失效而可能造成人身伤害的 不遵守这些要求可能导致死亡或

警告 / 补救方法

本资料信息中的相关内容仅供参考

文件使用错误

之用。不可用作产品的安装指南。

完整的安装、操作和维护资料信息

在每个产品附带的说明书中可以

详情请参考订单确认函或与当地的销 选择,将负责修理或更换,对于发现缺陷的零部件不收费。**前述内容是对购买者的唯一** 补数措施,并且涵盖所有明示的或隐含的质量承诺,包括对于特定目的的适用性和可销 尽管我们通过技术文献和霍尼韦尔网站为客户提供个人化的应用方面的帮助,但该产品 霍尼韦尔保证其制造产品所用之材料和工艺没有缺陷。除以其他方式进行书面同意之外, **售性的承诺。在任何情况下霍尼韦尔都不对继发的、特殊的或间接的损害承担责任。** 在质量保证期内返回霍尼韦尔的有质量承诺的产品, 霍尼韦尔标准产品质量保证条款适用于所有产品。 在相关应用中的适用性还需要客户自己来判断。 售单位取得联系。


产品技术规格可能在没有事先通知的情况下进行修改。在本出版物中我们所提供的资料 言息是准确的和可靠的。但是,对于这些资料信息的使用我们不承担责任。

人身伤害


不遵守这些要求可能导致死亡或严

mm [in]

端子类型							
10	焊接直型						
20	直 PCB						
30	插入PCB						
50	右角						
60	左角						
99	特殊						




操作机构类型 ^{注5} (完整杠杆)								
A	针式按挚							
В	短直杠杆 (11mm)							
С	标准直杠杆 (14mm)							
E	相似滚轮杠杆							
н	小型相似滚轮杠杆							
J	最长直杠杆 (31mm)							
К	短直杠杆 (12mm)							
L	短直杠杆 (14.5mm)							
M	短成形杠杆 (14.7mm)							
N	短成形杠杆 (12.9mm)							
s	特殊							



■ 端子类型

PCB端子



■ 工作特性

开关 类型	产品后缀	最大重量 (g)		OP (mm)	PT 最大 (mm)	OT 最小 (mm)	MD 最大 (mm)	FP 最大 (mm)	RF 最小 (g)
ZX- □□□ 20A01	С	90	7.0 ±0.3	1.3	0.2	0.3	8.0	15	
	Е	150						20	
ZX- 🗆 🗆 20C01	С	30	8.4 ±0.8	3.4	0.6	1.3	11.0	5	
	Е	50						8	
ZX- 🗆 🗆 20H01	'X- □□□ 20H01	С	27	10.5	0.0	0.0	4.5	10.5	4
	Е	45	± 0.8	3.8	0.6	1.5	13.5	7	
ZX- 🗆 🗆 20B01	ZX-	С	40	7.9	2.4	0.6	1.0	10.5	6
		E	70	± 0.8	3.4	0.6	1.0	10.5	10
ZX- 🗆 🗆 20K01	ZX- 🗆 🗆 20K01	С	36	8.10 ± 0.8	3.4	0.6	1.1	10.7	5
		Е	65						9
ZX- 🗆 🗆 20L01	ZX-	С	29	8.5	2.5	0.7	1.4	11.2	4
	E	50	±0.8	3.5	0.7	1.4	11.2	7	
ZX- 🗆 🗆 20M01	Z — □ □ □ 20M01	С	29	11.3	3.7	0.2	1.4	14	4
	E	50	± 1.0	3.7	0.3	1.4	14	7	
ZX-	С	33	8.2 ± 0.8	3.4	0.5	1.2	10.8	5	
	Е	60		± 0.8	0.4	0.5	1.2	10.0	8
ZX- 20J01	С	15	8.9	10.1	0.9	3.0	16.9	2	
	E	22	± 2.1	10.1	0.9	5.0	10.9	3	